



コグパワーチェンジ オプティマスプライム


トランスフォーマー ONE

あそ 遊び方
かた

OCP-04

1

ほんたい ず 本体を図のように持ちます。



ビークル
モード




6

ビークルモード
かんせい 完成!

2

ず ぶぶん あ 図の部分を持ち上げます。



5

むね あ こ 胸のコグを押し込むと、
じどう へんけい 自動で変形します。

3

じゅうはんしん さ 上半身を下げ、ロボットモード
かんせい 完成!



ロボット
モード

4

ず 図のパーツ（コグ）を
ゆび あ 指で押し上げます。



コグを装着!

コグを起動し
トランスフォーム!